

INDICE

Símbolos	7
Prólogo	15
1. Introducción	17
2. Riesgos por uso del producto y responsabilidad del fabricante	31
3. Control de la media del proceso	53
4. Control de la variación del proceso	77
5. Extensiones del control del proceso	98
6. Gráficas de control del regresional	117
7. Control del producto: gráficas p y c	133
8. Muestreo simple	147
9. Muestreo doble	165
10. Muestreo múltiple	181
11. Muestreo estándar (MIL – STD – 105 D)	191
12. Muestreo en serie	223
13. Muestreo de aceptación por variables	235
14. Confiabilidad	251
15. Organización del control de calidad	267
Apéndice. Tablas	281
Índice	291